

## Accessories



## SRMAHV




**Montageanleitung**  
**Working instructions**  
**Instructions de montage**  
**Instrucciones de montaje**  
**Istruzioni di montaggio**  
**Montážní návod**  
**Instrukcja montażu**

**Reparaturmanschette**  
**Repair sleeve**  
**Manchon de réparation**  
**Manguito de reparación**  
**Manicotto di riparazione**  
**Smršťovací manžeta**

146903/0310/2/4

CELLPACK GmbH  
Electrical Products  
D-79761 Waldshut-Tiengen  
Tel. +49(0)7741/60 07 11  
Fax +49(0)7741/60 07 83  
E-mail [electrical.products@cellpack.com](mailto:electrical.products@cellpack.com)

**CELLPACK**  
Electrical Products



## Deutsch

- a) Schadstelle
- b) Aufgerauhter Kabelmantel
- c) Manschette
- d) Verschlusschiene

1. Schadstelle gründlich reinigen und den zu überschrumpfenden Kabelmantel aufrauen(grössere Unebenheiten mit Kabelisokitt N°64 oder Haftkitt Typ HKB aufpolstern).
2. Kabelmantel auf ca.60°C vorwärmen.
3. Reparaturmanschette (ggf. Schutzfolie entfernen) mittig um Schadstelle legen und Verschlusschiene aufziehen.
4. Manschette mit weicher Flamme aufschrumpfen. In der Mitte (an der Verschlusschiene) beginnen.
5. Manschette solange erwärmen, bis an den Enden Kleber austritt.

## English

- a) Defectivearea
- b) Roughed cable sheath
- c) Repair sleeve
- d) Sealing channel

1. Clean defective area poroperly and roughen cable sheath (fill larger unevenesses with insulation compound N64 or sealing compound Type HKB).
2. Preheat cable sheath to approx. 60 °C.
3. Center repair sleeve over defective area and slide sealing channel over sleeve rails.
4. Shrink with low burning flame, start at the center, of the sealing channel.
5. Heat sleeve until the hot melt oozes out on both ends.

## Français

- a) Endroit défectueux
- b) Gaine de câble rendue rugueuse
- c) Manchon de réparation
- d) Rail de fermeture

1. Nettoyer soigneusement l' endroit défectueux et rendre rugueuse la gaine du câble (rembourrer les inégalités le ruban de mastic isolant N° 64 ou le mastic d'étanchéité Type HKB).
2. Réchauffer la gaine du câble à env. 60°C.
3. Centrer le manchon de réparation autour de l endroit défectueux et monter le rail de fermeture.
4. Comercer la retraction avec la flamme douce a la partie centrale,du rail de fermeture.
5. Réchauffer le manchon jusqu` à ce que l'adhésif sorte des Deux extrémités.

## Español

- a) Zona defectuosa
- b) Cubierta del cable rugosa
- c) Manguito de reparación
- d) Cremallera

1. Limpiar cuidadosamente la zona defectuosa y hacer rugosa la cubierta del cable (rellenar la zona defectuosa con masilla aislante N°64 o masilla de empaquetadura Tipo HKB).
2. Precalentar la cubierta del cable aprox. a 60 °C.
3. Centrar el manguito termorretráctil alrededor del área Defectuosa y deslizar la cremallera sobre las ranuras del manguito.
4. Contraer con llama suave empezando en el centro de la cremallera.
5. Calentar el manguito hasta que el adhesivo rezume por ambos extremos.

## Italiano

- a) Zona danneggiata
- b) Guiana del cavo irruvidita
- c) Maniccoto di riparazione
- d) Cerniera di chiusura

1. Pulire accuratamente la zona danneggiata ed irruvidire la guiana del cavo da reparare(riempire le asperità di Maggiore rilievo con mastice isolante N° 64 o mastice sigillante Tipo HKB).
2. Preriscaldare la guaina del cavo fino a ca. 60 °C.
3. Porre il maniccoto di riparazione a metà Della zona danneggiata Quine infilare la cerniera di chiusura.
4. Iniziando dal centro cenier di chiusura ,procedere a termorestringere il manicotto con una debole fiamma.
5. Riscaldare il manicotto fino a quando dalle due estremità Fuoriesce dell`adesivo.

## Česky

- a) Poškozené místo
- b) Zdrněný plášt' kabelu
- c) Manžeta
- d) Uzavírací lišta

1. Poškozené místo pečlivě očistit azdrsniit plášt' kabelu v rozsahu hujicim do manžety(větší nerovnosti vyplnit páskou«Kabelisokitt N°64 » nebo tmelem «Haftkitt HKB».
2. Plášt' kabelu předehřát na teplotu cca 60 °C.
3. Manžetu umistit okolo poškozeného místa a uzavřít lištou.
4. Manžetu smrštit měkkým plamenem směrem od středu k okrajům, začít na kovové sponě.
5. Proces smršt'ování je ukončen tehdy, když na obou koncích manžety začne vytékat lepidlo.

## Polski

- a) miejsce uszkodzenia
- b) zmatowiona powłoka kabla
- c) mankiety
- d) szyna zamykająca

1. Dokładnie oczyścić miejsce uszkodzenia. Powłokę kabla przewidzianą do pokrycia mankietem naprawczym zmatowić papierem ściernym (większe nierówności należy wypełnić za pomocą kitu nr 64 lub HKB)
2. Płaszczy kabla podgrzać do ok 60 °C.
3. Mankiet naprawczy (w przypadku wersji z folią ochronną usunąć ją) ułożyć na środku miejsca uszkodzenia i naciągnąć szynę zamykającą.
4. Ustawić palnik tak aby uzyskać żółty płomień. Rozpocząć obkurczanie od środka mankietu naprawczego.
5. Mankiet podgrzewać do momentu kiedy na jego końcach ukaże się klej.